

Утверждаю:

Директор

КГАОУ «Школа космонавтики»



С.В. Сытникова

20.02.2020 2020 г.

Отчет по устранению замечаний предписания № 59/1/1 от 24.07.2018 г.
выданного ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Затраты, руб.	Ответственный	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственный корпус: ул. Красноярская, 38					
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки работоспособности противопожарного клапана в складском помещении № 217, с оформлением акта проверки.	10.09.2019 г.	0	Томилин Б.Д.	Устранено
2.	Выход на чердак осуществляются не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	10.09.2019 г.	18 027	Лебедев С.Б.	Устранено
3.	Складское помещение № 219 не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	10.09.2019 г.	18 533 (входят затраты по п. 12)	Томилин Б.Д.	Устранено
4.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей складское помещение № 219 от коридора.	10.09.2019 г.	19 418	Лебедев С.Б.	Устранено

Общежитие: ул. Красноярская, 38 А					
5.	Смонтированная установка пожарной сигнализации (акт проверки технического состояния и соответствия системы автоматической пожарной сигнализации от 23.07.2018) выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	10.09.2019 г.	1 644 004 (входят затраты по п.п. 8, 10)	Томилин Б.Д.	Не устранено. Отправлен запрос в МО на выделение средств для устранения нарушений.
6.	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (акт проверки технического состояния и соответствия от 23.07.2018) выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	10.09.2019 г.	1 009 646	Томилин Б.Д.	Не устранено. Отправлен запрос в МО на выделение средств для устранения нарушений.
7.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей складское помещение № 1-21 от коридора.	10.09.2019 г.	19 418	Лебедев С.Б.	Устранено
8.	На воздуховоде, обслуживающем специально оборудованное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) склада № 1-45 с присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности – В3 отсутствует противопожарный нормально открытый клапан.	10.09.2019 г.	см. п.5	Томилин Б.Д.	Устранено
9.	В помещении склада № 1-45 (пожароопасное помещение) эксплуатируется штепсельная розетка без средств пожаровзрывозащиты.	10.09.2019 г.	60	Томилин Б.Д.	Устранено
10.	На воздуховоде, обслуживающем специально оборудованное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) склада № 1-12 с присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности – В3 отсутствует противопожарный нормально открытый клапан.	10.09.2019 г.	см. п.5	Томилин Б.Д.	Устранено
11.	В помещении склада № 1-12 (пожароопасное помещение) эксплуатируется штепсельная розетка без средств пожаровзрывозащиты.	10.09.2019 г.	60	Томилин Б.Д.	Устранено
Общественно – бытовой корпус: ул. Красноярская, 36 А					
12.	Помещение буфета не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	10.09.2019 г.	см. п.3	Томилин Б.Д.	Устранено

13.	Запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения столовой непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	10.09.2019 г.	200	Лебедев С.Б.	Устранено
14.	На чердаке осуществляется хранение оборудования и материалов, в том числе горючих.	10.09.2019 г.	0	Иванова И.И.	Устранено
15.	В электрощитовой № 1-10А осуществляется хранение горючих материалов.	10.09.2019 г.	0	Иванова И.И.	Устранено
16.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение библиотеки от коридора.	10.09.2019 г.	19 418	Лебедев С.Б.	Устранено
17.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение для хранения архивных документов № 1-18 от коридора.	10.09.2019 г.	19 418	Лебедев С.Б.	Устранено
18.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение для хранения архивных документов № 1-19 от коридора.	10.09.2019 г.	19 418	Лебедев С.Б.	Устранено
19.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей костюмерной № 1-19 от коридора.	10.09.2019 г.	19 418	Лебедев С.Б.	Устранено
20.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение лыжной базы от коридора.	10.09.2019 г.	19 418	Лебедев С.Б.	Устранено
Учебный корпус: ул. Красноярская, 36					
21.	На путях эвакуации (в тамбуре) допускается применение материала, для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т2.	10.09.2019 г.	20 000	Лебедев С.Б.	Устранено

Зам. директора по АХЧ

Томилин Б.Д.

19.02.2020г.